ООО «Ромашка»
Главному инженеру П. П. Петрову
от комиссии в составе:
механик И. И. Иванов, энергетик С. С. Сидоров

Акт диагностики

оборудования (станка)

16 ноября 2026 г. № 14

Объект диагностики: токарный станок, инвентарный номер 000123, 2019 года выпуска, установлен в цехе № 2. Основание: заявка начальника цеха от 10 ноября 2026 года.

Комиссия провела внешний осмотр, проверку работы на холостом ходу и под нагрузкой, замер вибрации и температуры подшипников. Установлено: повышенный шум в передней бабке, люфт шпинделя, износ ремня привода.

Вывод: станок к работе под нагрузкой не пригоден до замены подшипников шпинделя и ремня привода. Рекомендации: вывести станок в ремонт, заказать подшипники и ремень, после ремонта провести повторную диагностику.

Приложение: ведомость замеров на 2 л. в 1 экз.

Председатель комиссии

Главный инженер

_____ / П. П. Петров /

Члены комиссии

Механик

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru