

ООО «Ромашка»
Главному инженеру
П. П. Петрову
от комиссии в составе:

Акт дефектации
оборудования (станка токарного)

16 ноября 2026 г. № 14

Комиссия в составе начальника ремонтной службы И. И. Иванова, механика С. С. Сидорова и инженера-технолога А. А. Кузнецова осмотрела токарный станок 16K20, инв. № 0042, установленный в цехе № 2, и зафиксировала неисправность.

При работе под нагрузкой станок издаёт посторонний шум в районе передней бабки, шпиндель вращается с биением, на поверхности деталей появляются следы вибрации. При осмотре обнаружен износ подшипников шпиндельного узла и люфт в посадочном месте.

Для восстановления работоспособности нужна замена подшипников шпинделя и регулировка узла. Ориентировочный срок ремонта — 5 рабочих дней, работы выполняет ремонтная служба своими силами.

Приложение: ведомость дефектов на 1 л. в 1 экз.

Председатель комиссии

Начальник ремонтной службы

_____ / И. И. Иванов /

Члены комиссии

Механик

_____ / С. С. Сидоров /

Инженер-
технолог

/ А. А. Кузнецов
/