

ООО «Ромашка»
Цех № 2, участок упаковки
ООО «Станкозавод»
ООО «Промснаб»
ООО «Монтаж-Сервис»

Акт о выявленных дефектах оборудования

принятого в монтаж по акту от 12 октября 2026 г. № 7

16 октября 2026 г. № 3

В процессе монтажа и наладки оборудования обнаружены следующие дефекты: при пуске упаковочного автомата срабатывает аварийная защита, лента не подаётся, на корпусе редуктора есть следы подтёка масла.

Для устранения выявленных дефектов необходимо: силами монтажной организации заменить редуктор привода и датчик подачи ленты по гарантии до 30 октября 2026 года; после замены провести повторные испытания под нагрузкой.

Приложение: паспорт оборудования на 12 л. в 1 экз., гарантийный талон на 1 л. в 1 экз., акт о приёмке оборудования на 2 л. в 1 экз.

Представитель заказчика

Главный инженер

_____ / А. В. Смирнов /

Представитель монтажной организации

Начальник участка

_____ / Д. С. Ковалёв /

Представитель поставщика

Инженер по
гарантии

/ П. Н. Орлов /