ООО «Ромашка»
Главному инженеру П. П. Петрову

# Акт о выявленных дефектах оборудования

по форме № ОС-16

16 ноября 2026 г. № 7

При монтаже компрессорной установки КВ-250 на складе готовой продукции выявлены дефекты: повреждение уплотнения вала и люфт подшипника. Оборудование поставлено ООО «Техснаб» по договору от 12 октября 2026 г. № 41, монтаж ведёт ООО «Монтажсервис».

1. Повреждение уплотнения вала — 1 шт. 2. Люфт подшипника — 1 шт.

Дефекты препятствуют пуску установки. Оборудование подлежит возврату поставщику для замены либо ремонта по гарантии.

**Члены комиссии**

Главный инженер

_____ / Начальник склада /

Образец с сайта nikexpert.ru