ООО «Ромашка»
г. Москва, ул. Складская, д. 4, корп. 2
Склад готовой продукции, инв. № 100234

Акт внепланового осмотра здания и сооружения

от 12 ноября 2026 г. № 7

12 ноября 2026 г.

Осмотр проведён внепланово по обращению кладовщика: 10 ноября 2026 года на потолке в осях Б–В обнаружено намокание и капельная течь. Плановый осмотр по графику — в марте 2027 года, поэтому назначен внеплановый.

Комиссия в составе главного инженера А. В. Смирнова, инженера по эксплуатации О. П. Кузнецовой и кладовщика Н. И. Орлова осмотрела кровлю, несущие конструкции и перекрытие над складом.

На потолке в осях Б–В на площади около 4 м² — тёмные пятна и капельная течь; на кровле над этим участком — разрыв гидроизоляционного ковра длиной около 1,5 м и засор воронки. Несущие балки и колонны без видимых трещин и прогибов.

Участок кровли временно закрыть, воронку прочистить, восстановить гидроизоляционный ковёр и просушить перекрытие. Работы выполнить до 26 ноября 2026 года, ответственный — главный инженер А. В. Смирнов.

Приложение: фотографии дефектов на 4 л. в 1 экз.; выписка из журнала осмотров на 1 л. в 1 экз.

Председатель комиссии

Главный инженер

_____ / А. В. Смирнов /

Члены комиссии

Инженер по эксплуатации

_____ / О. П. Кузнецова /

Образец с сайта nikexpert.ru