ООО «Ромашка»
от 16 ноября 2026 г. № 27
Автомобиль Lada Vesta, VIN XTAGFL110K1234567

Акт замены спидометра

легкового автомобиля

16 ноября 2026 г.

На автомобиле Lada Vesta, государственный регистрационный знак А123ВС77, VIN XTAGFL110K1234567, произведена замена спидометра в сборе с одометром. Причина замены — неисправность прибора: стрелка указателя скорости не работает, одометр показания не изменяет.

Показания одометра снятого спидометра на момент замены — 148 320 км. Показания одометра установленного спидометра — 12 400 км.

Установлен спидометр с одометром, номер _____, изготовитель _____. Работы выполнил механик С. С. Сидоров.

Сдал (исполнитель работ)

Механик

_____ / С. С. Сидоров /

Принял (владелец автомобиля)

Главный инженер

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru