ООО «Автосервис Плюс»
Автомобиль Toyota Camry, VIN XW7BF4FK70S012345, гос. номер А123ВС77
Пробег 148 320 км
Владелец: ООО «Ромашка», договор № 27 от 12 октября 2026 г.

Дефектная ведомость

на ремонт автомобиля и списание запасных частей

16 ноября 2026 г. № 31

При осмотре автомобиля выявлены: люфт шаровой опоры передней подвески справа, износ тормозных колодок передней оси до толщины 2 мм, течь сальника коленчатого вала, повреждение пыльника ШРУСа слева.

Под замену требуются: шаровая опора правая — 1 шт., колодки тормозные передние — 1 комплект, сальник коленчатого вала — 1 шт., пыльник ШРУСа — 1 шт.

Списать как пришедшие в негодность: шаровая опора правая — 1 шт., колодки тормозные передние — 1 комплект. Основание — акт осмотра, дефект подтверждён мастером.

Работы по устранению неисправностей: замена шаровой опоры, замена тормозных колодок, замена сальника, замена пыльника ШРУСа.

Мастер (механик)

Мастер участка

_____ / С. А. Кузнецов /

Представитель заказчика

Главный инженер ООО «Ромашка»

_____ / В. П. Орлов /

Образец с сайта nikexpert.ru