ООО «Ромашка», участок механообработки
Оператор станка с ЧПУ
И. И. Иванов
16 ноября 2026 г.

Карта оценки профессионального риска

рабочего места оператора станка с ЧПУ, участок механообработки

16 ноября 2026 г. № 7

Оценка проведена комиссией по охране труда по результатам осмотра рабочего места, опроса работника и изучения журнала инструктажей. Опасности выявлены методом контрольного листа и внесены в перечень.

Опасность 1. Захват вращающимися частями станка. Вероятность — средняя (работа у движущихся частей без ограждения зоны подачи), тяжесть — тяжёлая (перелом, ампутация). Уровень риска — высокий. Мера: установить защитное ограждение зоны подачи, провести внеплановый инструктаж; срок — 30 календарных дней; ответственный — механик участка.

Опасность 2. Поражение электрическим током при обслуживании шкафа управления. Вероятность — низкая (шкаф закрыт, доступ по ключу), тяжесть — смертельная. Уровень риска — средний. Мера: ежегодная проверка сопротивления изоляции, знаки безопасности на дверце шкафа; срок — по графику планово-предупредительного ремонта.

Опасность 3. Шум на рабочем месте. Вероятность — высокая (постоянное воздействие в течение смены), тяжесть — средняя (снижение слуха при длительном стаже). Уровень риска — высокий. Мера: выдать противошумные вкладыши, включить замер шума в программу производственного контроля.

Остаточный риск после выполнения мер — низкий. Повторная оценка — не позднее чем через 5 лет, а также при изменении технологического процесса, замене оборудования и после несчастного случая на участке.

Председатель комиссии

Главный инженер

_____ / П. П. Петров /

Член комиссии

Специалист по охране труда

_____ / И. И. Иванов /

С оценкой ознакомлен

Оператор станка с ЧПУ

_____ / С. С. Сидоров /

Образец с сайта nikexpert.ru