Форма № 7
Государственная инспекция труда в Свердловской области
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 4

Заключение государственного инспектора труда

по несчастному случаю с тяжёлым исходом, происшедшему 12 октября 2026 года

18 ноября 2026 г. № 12-З

Несчастный случай со слесарем-ремонтником ООО «Уралметалл» С. А. Кузнецовым произошёл 12 октября 2026 года в 10 часов 40 минут на территории цеха № 2 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 15. ООО «Уралметалл», ИНН 6678000000, ОКВЭД 25.62, численность работников 214 человек.

Расследование проведено государственным инспектором труда В. Н. Сорокиным с участием председателя первичной профсоюзной организации ООО «Уралметалл» А. П. Гриневой и представителя Свердловского регионального отделения СФР О. И. Пастухова.

Основанием послужило заявление пострадавшего о несогласии с результатами расследования, проведённого комиссией работодателя, и последующее обращение в государственную инспекцию труда.

Заключение составлено по материалам расследования, проведённого комиссией ООО «Уралметалл» под председательством главного инженера Д. В. Морозова, и по результатам осмотра места происшествия, опроса пострадавшего, свидетелей и должностных лиц, изучения документов.

Установлено, что работы по замене подшипника на ленточном конвейере выполнялись без наряда-допуска и без отключения привода от электросети. Слесарь находился в зоне вращающихся частей, ограждение привода было снято и не восстановлено после предыдущего ремонта. Работы не были согласованы с начальником цеха.

Причинами несчастного случая явились: неудовлетворительная организация производства работ — допуск к ремонту конвейера без наряда-допуска и без отключения привода; эксплуатация оборудования с неисправным ограждением вращающихся частей; недостаточный контроль со стороны начальника цеха за соблюдением требований охраны труда.

Лицами, допустившими нарушения требований охраны труда, являются: начальник цеха № 2 А. В. Ерохин — допустил работы без наряда-допуска и не обеспечил отключение оборудования; главный механик И. С. Тарасов — не организовал восстановление ограждения привода после ремонта; слесарь-ремонтник С. А. Кузнецов — приступил к работе в зоне вращающихся частей без отключения привода.

Нарушены требования пункта 3 Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утверждённых приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н, и статьи 214 Трудового кодекса Российской Федерации.

Материалы расследования переданы в прокуратуру для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, а также в Свердловское региональное отделение СФР для назначения и выплаты страхового обеспечения.

Государственный инспектор труда В. Н. Сорокин

Государственный инспектор труда

Государственный инспектор труда

_____ / В. Н. Сорокин /

Образец с сайта nikexpert.ru