

ООО «Автосервис Плюс»
ИНН 7701234567, 125009, г. Москва, ул.
Тверская, д. 10
Поставщику ООО «ЗапчастьОпт»
ИНН 7709876543

Акт дефектовки запчасти

о выявленных дефектах и возврате поставщику

28 октября 2026 г. № 17

Настоящий акт составлен по результатам проверки запчасти, поступившей по договору поставки от 12 октября 2026 г. № 45 и товарной накладной от 20 октября 2026 г. № 312.

Наименование запчасти: тормозной диск передний, артикул BD-4412, производитель «Пример», количество — 2 шт., цена за единицу — 8 500 руб.

При установке на автомобиль 24 октября 2026 г. выявлено: на рабочей поверхности диска — трещины и неравномерный износ, при торможении — вибрация. Дефект производственный: следов механических повреждений при монтаже нет, упаковка была целой.

При установке на автомобиль 24 октября 2026 г. выявлен дефект: деталь не устанавливалась на автомобиль до момента проверки, гарантийный срок не истёк. Прошу заменить товар на качественный или вернуть уплаченную сумму.

Приложение: фотографии дефекта на 4 л. в 1 экз., копия накладной на 1 л. в 1 экз., упаковка.

**Составил (представитель
автосервиса)**

Мастер цеха

_____ / А. С. Сидоров /

Согласовал (руководитель)

Директор

_____ / И. И. Иванов /