ООО «Ромашка»
Утверждаю: генеральный директор П. П. Петров
«16» ноября 2026 г.

Акт о непригодности

оборудования к дальнейшей эксплуатации и ремонту

16 ноября 2026 г. № 7

Комиссия в составе: председатель — главный инженер С. С. Смирнов, члены комиссии — начальник цеха А. А. Кузнецов, механик В. В. Орлов, бухгалтер М. М. Соколова. Комиссия осмотрела станок токарный инвентарный номер 00123, 2014 года выпуска, находящийся в цехе № 2.

При осмотре и проверке установлено: станина имеет трещину длиной 40 см, шпиндельный узел заклинивает, ремонт по заключению сервисной организации от 10 ноября 2026 года невозможен или экономически нецелесообразен. Остаточная стоимость станка по данным бухгалтерского учёта — 0 рублей.

Комиссия пришла к выводу: станок токарный инвентарный номер 00123 к дальнейшей эксплуатации и ремонту непригоден, подлежит списанию и разборке. Годные узлы и детали оприходовать по акту.

Приложение: заключение сервисной организации на 2 л. в 1 экз., ведомость осмотра на 1 л. в 1 экз.

Председатель комиссии

Главный инженер

_____ / С. С. Смирнов /

Члены комиссии

Начальник цеха

_____ / А. А. Кузнецов /

Механик

_____ / В. В. Орлов /

Бухгалтер

_____ / М. М. Соколова /

Образец с сайта nikexpert.ru