ООО «Стройсервис»
г. Москва, ул. Лесная, д. 12, стр. 3
12 ноября 2026 г.

Акт о происшествии на объекте

о затоплении помещения на 4-м этаже

12 ноября 2026 г. № 7

12 ноября 2026 года в 9 часов 40 минут в помещении № 412 на 4-м этаже обнаружено поступление воды с потолка в месте прохождения стояка горячего водоснабжения. Вода залила потолочные плиты, стены и напольное покрытие на площади около 18 кв. м.

Причиной происшествия стал разрыв резьбового соединения на стояке горячего водоснабжения в перекрытии между 5-м и 4-м этажами. Подача воды перекрыта в 9 часов 55 минут дежурным слесарем.

Повреждены: подвесной потолок — 6 кв. м, штукатурное покрытие стены — 12 кв. м, ламинат — 18 кв. м, два рабочих стола, системный блок и монитор. Ориентировочная стоимость восстановления — 214 000 рублей по локальной смете.

Комиссия осмотрела помещение, составила фототаблицу на 12 снимках, опечатала повреждённое оборудование и передала копию акта заказчику и в страховую компанию.

Приложения: фототаблица на 12 л. в 1 экз., локальная смета на 4 л. в 1 экз., выписка из журнала дежурного на 1 л. в 1 экз.

Председатель комиссии

Главный инженер

_____ / А. В. Соколов /

Члены комиссии

Начальник службы эксплуатации

_____ / И. П. Мельникова /

Представитель заказчика

_____ / С. Н. Громов /

Образец с сайта nikexpert.ru