ООО «Ромашка»
Комиссия в составе:
председатель комиссии — заместитель директора по транспорту П. П. Петров,
члены комиссии — механик И. И. Иванов,
водитель С. С. Сидоров

Акт осмотра транспортного средства

о состоянии автомобиля

16 ноября 2026 г. № 14

В ходе осмотра транспортного средства: грузовой автомобиль ГАЗ-3302, год выпуска 2022, государственный регистрационный знак А123ВС77, идентификационный номер (VIN) Х1234567890123456, пробег 45 000 км — установлено, что автомобиль находится в рабочем состоянии, внешних повреждений нет, комплектность сохранена.

При осмотре выявлены повреждения: на переднем бампере справа царапина длиной около 10 см, на правой передней двери вмятина диаметром около 5 см. Повреждения зафиксированы фотосъёмкой, фотографии прилагаются.

Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передан в бухгалтерию, второй — водителю.

Председатель комиссии

Заместитель директора по транспорту

_____ / П. П. Петров /

Член комиссии

Механик

_____ / И. И. Иванов /

Член комиссии

Водитель

_____ / С. С. Сидоров /

Образец с сайта nikexpert.ru