УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
И. И. Иванов
«16» ноября 2026 г.

Акт технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте, гидротехническом сооружении

произошедшей «__» _____ 20__ года

16 ноября 2026 г. № 7

1. Реквизиты организации: ООО «Ромашка», общество с ограниченной ответственностью, частная собственность, 620000, г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 1, руководитель — И. И. Иванов, телефон (343) 000-00-00, электронная почта info@example.ru.

2. Состав комиссии технического расследования причин аварии: председатель — начальник отдела промышленной безопасности П. П. Петров; члены — главный инженер А. А. Смирнов, начальник цеха № 2 С. С. Кузнецов, представитель Ростехнадзора В. В. Орлов.

3. Характеристика организации (объекта, участка) и места аварии: опасный производственный объект «Цех № 2», регистрационный номер А00-00000, дата регистрации 15.03.2018; договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации объекта заключён; проектные данные соответствуют проекту, изменения проекта не вносились.

4. Обстоятельства аварии: 14 ноября 2026 года в 03:40 в цехе № 2 произошла разгерметизация трубопровода подачи пара, в результате чего работа участка остановлена на 6 часов. Пострадавших нет.

5. Причины аварии: коррозионный износ стенки трубопровода до толщины ниже проектной; не проводился плановый контроль толщины стенки в установленный срок.

6. Мероприятия по устранению причин и последствий аварии: заменить участок трубопровода до 30.11.2026; ввести график контроля толщины стенки не реже одного раза в год; провести внеплановый инструктаж персонала цеха до 25.11.2026.

7. Материалы расследования: приказ о создании комиссии, протоколы опроса работников, акт осмотра места аварии, заключение экспертизы промышленной безопасности, выписка из журнала контроля.

Председатель комиссии

Начальник отдела промышленной безопасности

_____ / П. П. Петров /

Члены комиссии

Главный инженер

_____ / А. А. Смирнов /

Образец с сайта nikexpert.ru