

ООО «АвтоПлюс»
ИНН 7701234567, КПП 770101001
г. Москва, ул. Ленина, д. 10

Акт технического состояния транспортного средства

о результатах осмотра автомобиля

16 ноября 2026 г. № 27

Комиссия в составе: главный инженер В. П. Смирнов, механик А. И. Петров, водитель С. С. Иванов — провела осмотр транспортного средства Toyota Camry, государственный регистрационный знак А123ВС77, VIN XW7BF4FK20S123456, пробег 45 600 км.

При осмотре проверены: тормозная система, рулевое управление, шины и колёса, световые приборы, стеклоочистители, уровни жидкостей, состояние кузова и салона.

Выявлены неисправности: износ передних тормозных колодок до 80 %, трещина на лобовом стекле в зоне очистки водителя, не работает левый задний габаритный огонь. Остальные проверенные узлы и агрегаты исправны.

Заключение: автомобиль к эксплуатации не допускается до устранения неисправностей. Повторный осмотр назначить после ремонта.

Председатель комиссии

Член комиссии

Ознакомлен

Главный инженер

Механик

Водитель

_____ / В. П. Смирнов /

_____ / А. И. Петров /

/ С. С. Иванов /