ООО «Ромашка»
Автомобиль Lada Vesta, гос. номер А123ВС77,
VIN XTAGF123456789012
Пробег 68 420 км

Дефектная ведомость на шины

осмотра колёс автомобиля перед заменой

16 ноября 2026 г.

Осмотр проведён 16 ноября 2026 года в присутствии водителя И. И. Иванова. Проверены четыре колеса, установленные на автомобиле, и два колеса из запаса. Глубину протектора измеряли штангенциркулем в трёх точках по ширине беговой дорожки.

Переднее левое колесо: шина Nokian Hakkapeliitta 8, размер 205/55 R16, серийный номер 4321, остаточная глубина протектора 2,4 мм, боковой порез длиной 30 мм. Заключение: к дальнейшей эксплуатации не пригодна, подлежит замене.

Переднее правое колесо: шина Nokian Hakkapeliitta 8, размер 205/55 R16, серийный номер 4322, остаточная глубина протектора 6,1 мм, повреждений нет. Заключение: пригодна к эксплуатации.

Заднее левое колесо: шина Nokian Hakkapeliitta 8, размер 205/55 R16, серийный номер 4323, остаточная глубина протектора 5,8 мм, повреждений нет. Заключение: пригодна к эксплуатации.

Заднее правое колесо: шина Nokian Hakkapeliitta 8, размер 205/55 R16, серийный номер 4324, остаточная глубина протектора 5,9 мм, повреждений нет. Заключение: пригодна к эксплуатации.

По результатам осмотра к замене назначена одна шина — передняя левая. Остальные шины пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Осмотр провёл

Механик

_____ / П. П. Петров /

С заключением ознакомлен

Водитель

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru