В управляющую компанию ООО «Жилсервис»
от собственника квартиры № 12
Иванова Петра Сергеевича

Акт о протечке кровли

о заливе квартиры № 12 по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 5

16 ноября 2026 г. № 7

16 ноября 2026 года в 10 часов 30 минут в квартире № 12 по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 5, обнаружены следы протечки с кровли: на потолке комнаты площадью 18 кв. м намокли и отслоились обои на площади около 3 кв. м, на стене образовались разводы. Причиной протечки, по видимому состоянию кровли, является повреждение гидроизоляционного слоя над квартирой.

Комиссия в составе: главного инженера ООО «Жилсервис» Смирнова А. В., слесаря-сантехника Петрова И. И., собственника квартиры № 12 Иванова П. С. составила настоящий акт о том, что протечка произошла по причине износа кровельного покрытия. Ущерб имуществу: повреждены обои, потолочная плитка, требуется косметический ремонт.

Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны. К акту прилагаются фотографии повреждений.

Представитель управляющей компании

Главный инженер ООО «Жилсервис»

_____ / А. В. Смирнов /

Собственник квартиры

Собственник квартиры № 12

_____ / П. С. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru