Вагонное ремонтное депо «Подмосковное»
ООО «Вагонный парк»
Полувагон, модель 12-132
№ 5XXXXXXX
Деповской ремонт

Расчётно-дефектная ведомость

на деповской ремонт полувагона № 5XXXXXXX

16 ноября 2026 г. № 214

Вагон № 5XXXXXXX поступил в депо 14 ноября 2026 года. При осмотре выявлены: излом двух пружин рессорного подвешивания, трещина в боковой раме тележки, износ гребня колеса до предельного значения, повреждение торцевой двери.

Назначены работы: замена двух пружин рессорного подвешивания, замена боковой рамы тележки, обточка колесной пары, правка и ремонт торцевой двери. Объём работ определён по типовому перечню деповского ремонта и подтверждён осмотром.

Приложение: акт осмотра вагона от 14.11.2026, ведомость комплектации деталей на 2 л.

Депо

Мастер депо

_____ / П. П. Петров /

Владелец вагона

Начальник вагонного парка

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru