Перевозчик: ОАО «РЖД», Московская железная дорога
Дата составления 12 ноября 2026 г., 14 час. 20 мин.
Дата и вид последнего планового ремонта 18.03.2025, деповской
Наименование предприятия, выполнившего ремонт: вагонное депо Подольск
Пробег на момент повреждения: накопленный 214 000 км, после капитального 96 000 км, межремонтный 41 000 км

Акт о повреждении вагона формы ВУ-25

Составлен на станции _____ код _____

12 ноября 2026 г. № 47

Причина повреждения: нарушение технических условий погрузки и крепления груза грузоотправителем ООО «Стройбаза» при погрузке на пути необщего пользования.

Повреждён на подъездном пути № 3 ООО «Стройбаза», поезд № 2418.

Виновник повреждения: предприятие ООО «Стройбаза», ИНН 7700000000.

1. Перечень повреждений вагона: оторван упор продольной балки, изогнут боковой швеллер рамы на 40 мм, трещина в месте крепления упора. Стоимость повреждённых деталей 18 400 руб. Стоимость восстановления повреждений 52 700 руб. Общая сумма за повреждение вагона 71 100 руб.

2. Вагон подлежит текущему отцепочному ремонту в вагонном депо Подольск.

Дополнительные данные: не заполняются — вагон повреждён не при столкновении, сходе или крушении.

Подписи перевозчика

Осмотрщик-ремонтник вагонов

_____ / И. И. Иванов /

Дополнительные подписи перевозчика

Начальник станции

_____ / П. П. Петров /

Представитель предприятия, виновного в повреждении вагона

Мастер погрузочных работ ООО «Стройбаза»

_____ / С. С. Сидоров /

Образец с сайта nikexpert.ru