ООО «Ромашка»
Цех металлообработки, участок № 3
Начат 12 января 2026 г.
Ответственный: мастер участка И. И. Иванов

Журнал трехступенчатого контроля по охране труда

участок № 3, цех металлообработки

Запись № 7 от 16 ноября 2026 г.

Первая ступень, 16 ноября 2026 г., мастер участка И. И. Иванов. Проверены рабочие места у пресса № 2 и на складе заготовок. Замечание: у пресса № 2 повреждено ограждение ремённой передачи, на складе загромождён проход к огнетушителю.

Срок устранения — 18 ноября 2026 г. Ответственный — механик участка П. П. Петров. Устранение подтверждено записью от 18 ноября 2026 г.

Вторая ступень, 20 ноября 2026 г., начальник цеха С. С. Сидоров. Проверены участки № 1–3, журналы первой ступени, наличие средств защиты. Замечание: на участке № 1 не заполнен журнал за 19 ноября.

Мастер участка

Мастер участка

_____ / И. И. Иванов /

Начальник цеха

Начальник цеха

_____ / С. С. Сидоров /

Образец с сайта nikexpert.ru